



Grønnstruktur – grønnstrukturplan 2010-2022

Lokalitetsnavn: Gammelosen
Lokalitetsnr.: 17
Grønnstrukturverdier: Rekreasjon/friluftsliv, skjerming, vannsystem



Foto Øyvind Fagerholt 2010

Beskrivelse:

Rekreasjon/friluftsliv

Gammelosen er en kunstig gjenoppbygging av det hovedløpet til Orkla og er i dag et populært parkområde. Det er opparbeidet tursti, bade- og grillpass i nordenden og rastepass og badeplass i Hermetikken hvor det er satt opp bord og benker, badebrygge og badeflåte. Det er satt opp informasjonstavler. Vegetasjonen er for det meste plantet og består av blant annet nærmere 200 prydbusker og det er satt ned ca. 1300 stiklinger med furu og serbergran i jordvullen mot industriområdet. Badestrendene er bygget opp av korallsand som er kjøpt inn av Orkanger Vel. Gammelosen fremstår som et lett tilgjengelig rekreasjonssted for alle aldersgrupper, og til bruk året rundt.

Skjerming

Området danner en buffersone mellom grønnøra industriområde mot vest og nerøra boligområde i øst. Beplantning langs vestsiden av parkanlegget skjerner for støv og støy fra industriområdet og tilhørende trafikk.

Vannsystem

Områdets store vannspeil har funksjon som overflatevannsystem. Vannspeilet bidrar til infiltrering, rensing og noe fordrøyning av overflatevann. Området kan og resirkulere og ta vare på næringsstoffer fra avløpsvann, spesielt nitrogen og fosfor.

Naturverdi (fremtidig)

Tilvekst av vannplanter går seint. Enkelte fuglearter som tidligere har blitt fortrent av industriutbyggingen på Grønøra er sporadisk observert i vannspeilet f.eks Temmincksnipe og Dvergdykker (kilde: <http://www.artsobservasjoner.no>)

Forslag til skjøtsel

Område bør forvaltes i samarbeid Orkanger vel som er pådriver for rekreasjonsområde. Området må utvikles også med tanke på fugle- og dyreliv som bidrar til naturkvalitet i området.