

Tiltaksplan kommunale boliger 2016

Adresse	Tiltak	Beskrivelse av tiltak	Kostnad	Utføres av	Når	Kommentar Skriv inn utførte oppgaver
Nedre Dordihaugen 7	Utvendig maling Skifte vinduer første etasje	Noen av veggene er tatt for relativt kort tid tilbake, men flere sider mangler Vinduer er punkterte og råtne		Rosenvik		Antall dusjkabinett: 8
Geilan 54-68	Utvendig maling og eventuelt skifte vinduer	Enkelte sprosper på vinduer begynner å råtne opp, trenger også maling på hele bygget.		Lars Ole Bjørnbet		Antall kjøkkenvifter: 5
Klokkarhaugen 14 C	Råte, mus, fukt	Oppfølgingsmøte m. boligkontoret				Antall nye kjøkken: 3
Trygdepensjonatet	Maling resterende gangareal	En gang er malt i 2016. Gang i andre enden males også				
Erik Aarviksgate 6	Nye beslag og vindskibord Skraping/maling fasade Nytt kjøkken	Det er ikke takutstikk på huset som fører til fuktskader på ytterkledning. Nye beslag må på plass, samt nye vindskibord. Huset må skrapes og males, samt få nytt kjøkken. Store deler av kjøkkenet tas fra Grøtne bhg. Står på lager		Rosenvik		
Erik Aarviksgate 4	Skraping/maling fasade	Fasaden må skrapes og males, samt at råtne vindskibord og dårlig kledning for øvrig må skiftes		Rosenvik		
Willmannsveien 16	2 stk. nye ytterdører Evt. oppmaling kjøkken/bad	Det settes inn nye ytterdører og tas befarung på kjøkken/bad for å se på behovet for ny innredning				
Premierenna 1	Carport rives Nytt kjøkken Nedvasking og maling	Fjølbuva må rives, det tas en befarung for å vurdere nytt kjøkken. Leiligheten må vaskes med og males.				
Premierenna 4	Dusjkabinett	Må settes inn dusjkabinett				
Premierenna 6	Skifte kjøkkenvifte Dusjkabinett oppe Nytt blandedbatteri oppe	Kjøkkenvifta er dårlig og må skiftes. Oppe trengs det dusjkabinett og nytt blandedbatteri				
Premierenna 10	Malingsarbeider Dusjkabinett	Stue og soverom males, settes inn dusjkabinett				
Premierenna 12	Dusjkabinett	Må settes inn dusjkabinett				
Premierenna 14	Skifte vindu	Et ødelagt vindu som må skiftes				
Premierenna 15	Plater på badet Dusjkabinett Skifte kjøkkenvifte	Det må monteres plater på badet samt settes inn dusjkabinett. Kjøkkenvifta må skiftes.				
Premierenna 16	Dusjkabinett Kjøkkeninnredning/lekkasje	Det må settes inn dusjkabinett. På kjøkkenet mener beboer at det er en lekkasje. Dette ordnes.				
Premierenna 17	Renovering 1. etg.	1. etg er utsatt for heksesot. Total renovering av etasjen må utføres.				
Premierenna generelt	Hvite ytterdører	Alle leiligheter skal ha hvit ytterdør. Mange er allerede skiftet, men de som pr. nå ikke har ny dør får det.				
Myrtunet generelt	Trappesats utvendig Utvendig maling	Trappesatsen på utsiden er dårlig, og må derfor rives og bygges ny i sin heilhet		Maling: Lars Ole Bjørnbet		
Myrtunet 10	Dusjkabinett	Må settes inn dusjkabinett				
Myrtunet 12	Skifte kjøkkenvifte Renovere bad	Kjøkkenvifta er dårlig og må skiftes. Badet har muggproblematikk og må derfor renoveres				
Myrtunet 14	Skifte kjøkkenvifte Dusjkabinett	Kjøkkenvifta er dårlig og må skiftes. Det må settes inn dusjkabinett				
Myrtunet 16	Ny stekovn Skifte kjøkkenvifte	Stekovn og kjøkkenvifte må skiftes				
Hovs Alle 8	Skifte vinduer	Bør vurderes om vinduene skal skiftes				